


Líneas de tronzado sin arranque de virutas

-



-



-




Nuestras líneas de tronzado se adaptan perfectamente para el tronzado sin arranque de virutas de cobre, aleaciones de cobre, de aluminio, aleaciones de aluminio así como tubos de acero.

Accesorios:

Instalaciones automáticas de transporte antes y después de la línea de tronzado sin arranque de virutas, en línea con: banco de estirar y enderezadora así como unidad de control y/o instalación de control, biselado y empaquetado.

Ejemplos de productos

-



-

